



Xillix roestvrijstaal v.o.f.

Bedrijvencoluster "Metal Valley"
Lipsstraat 50, HAL 22
5151 RP Drunen

Tel 073 6448331
Fax 073 6448330

Rabobank 0119 0659 16
IBAN NL21RAB00119065916
BIC RABONL2U
KvK 17117741
BTW nr NL8153.59.159B01

info@xillix.nl
www.xillix.nl

ONDERHOUD GELAKT MDF TAFELBLAD

Een laklaag is duurzaam maar niet krasvast. Een gelakt tafelblad zal door gebruik een "geleefd" uiterlijk krijgen door minuscule krasjes. Dit hoort bij de keuze van een gelakt tafelblad.

GEEN HETE PANNEN, THEEGLAZEN, MOKKEN, WAXINELICHTJES EN DERGELIJK RECHTSTREEKS OP TAFEL ZETTEN, ALTIJD ZACHTE (KURK OF FLEXIBEL KUNSTSTOF) ONDERZETTERS GEBRUIKEN.

Een gelakt tafelblad *mag* met een licht vochtige doek worden afgenomen, maar **moet** daarna met een droge doek worden nageveegd.

Vette vlekken met vochtige (microvezel)doek met onverdund afwasmiddel behandelen. Daarna met vochtige doek met schoon water nabehandelen en droogwrijven. Is de vlek hardnekkig dan kunt u het schoomaakmiddel Dasty (Wibra) of wasbenzine gebruiken op een zachte doek. Meubelboenwassen worden afgeraden, omdat deze een opeenstapeling van was en siliconen veroorzaken. Het bijwerken van beschadigingen wordt dan onmogelijk. **IN GEEN GEVAL MOGEN AMMONIAK, SCHUURSPONSJES OF SCHUURMIDDELEN GEBRUIKT WORDEN.**

Ook meubelglansmiddelen die siliconen bevatten, leveren problemen op in de vorm van vlekken die moeilijk weg te poetsen zijn.

Vlekken van wijn, koffie, alcohol, etc. met geconcentreerd afwasmiddel op een microvezeldoekje en wat water wegnemen.

Viltstiften e.d. voorzichtig met wasbenzine verwijderen. Niet te hard wrijven in verband met mogelijke glansplekken. Viltstift is niet altijd geheel te verwijderen.

Kunststof voorwerpen (bijvoorbeeld voetjes van een telefoon) kunnen glansplekken in de lak veroorzaken.

De lak is na twee maanden pas volledig uitgehard, wees tot die tijd extra voorzichtig met het gebruik van zware voorwerpen of de tafel.